



VfL Bad Zwischenahn

VfL Bad Zwischenahn · Postfach 1645 · 26151 Bad Zwischenahn

Gemeinde Bad Zwischenahn
zu Hd. Frau Braaf
Postfach 1255

26147 Bad Zwischenahn

Anlage 1 zu BV/2016/177

Gemeinde Bad Zwischenahn			
EINGANG			
25. AUG. 2016			
BM	I	h	III

40

Verein für Leibesübungen von 1892 e.V.

Geschäftsstelle:
Humboldtstr. 1
(Großraumturnhalle)
Postfach 1645
26151 Bad Zwischenahn

Telefon und Fax: 04403 - 4470
E-mail: vfl.badzwischenahn@ewetel.net
www.vfl-badzwischenahn.de

Geschäftszeiten:
Montag: 15.00 - 18.00 Uhr
Mittwochs: 15.00 - 18.00 Uhr

Wa 25/18

Bad Zwischenahn, 24.08.2016

Marode Flutlichtanlage am Elmendorfer Damm in Rostrup, hier : Ersatzinvestition.

Sehr geehrte Frau Braaf,

die mit der Entstehung des Sportplatzes am Elmendorfer Damm aufgestellte Flutlichtanlage (Baujahr 1987) ist inzwischen so marode, dass eine Ersatzinvestition zwingend erforderlich ist. Die mehrfach jährlich angefallenen Einzelreparaturen verursachten erhebliche zusätzliche Kosten, so dass eine Neuinstallation zwingend notwendig ist.

Nach fachkundlicher Untersuchung durch die Firma Meyer-Elektronik, Rostrup, sind sowohl die Leuchtköpfe wie auch die Leuchtmittel so marode bzw. abgängig, dass nur ein Komplettaustausch sinnvoll erscheint.

Eine zweite Flutlichtanlage ist zur Schonung der Plätze wegen der Dauerbelastung durch zahlreiche Mannschaften unabdingbar.

Mehrfach haben Schiedsrichter auf die grenzwertige Leuchtstärke der Anlage verwiesen und einen Spielabbruch künftig nicht ausgeschlossen.

Hiermit beantragen wir einen Zuschuss der Gemeinde Bad Zwischenahn zur der geplanten Ersatzinvestition in der Höhe von ca. 9.400 Euro.

Einen Kostenvoranschlag der Firma Meyer-Elektronik Rostrup fügen wir bei.

Mit sportlichem Gruß

Horst Bühring
1. Vorsitzender

Reinhold Meyer, Elmendorfer Str.9, 26160 Bad Zwischenahn

Tel.: 04403-9715-0 Fax : - 17
mail meyer.elektronik@ewetel.net
Ust-IdNr.: DE190255630

VFL Bad Zwischenahn
z.Hd. Herrn Horst Bühring
Burgweg 2

26160 Bad Zwischenahn

Datum: 19.08.2016
SEITE: 1

Angebot Nr.: 54785

Kunden Nr. : FAX :
Bestell Nr. : Objekt : *Sportplatz Rostrup*
Bestell Datum : 18.08.2016 Bearbeiter : *R. Meyer*

<u>Art.Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Menge</u>	<u>EP</u>	<u>GP</u>
100	Betr.: Flutlichtanlage			
102	Sehr geehrter Herr Bühring,			
110	wir danken für Ihre Anfrage über			
112	Instandsetzung Ihrer Flutlichtanlage			
114	und bieten wie folgt an.			
	Leuchte Fluter 1000W HIT-DE kpl. incl. Leuchtmittel, Vorschaltgerät	8.00	843.00	6744.00
90200014	Mietkostenauslage Arbeitsbühne	1.00	200.00	200.00
503	Klein- und Befestigungsmaterial ca.	8.00	5.00	40.00
308	Aufwand Monteur ca.Std.	16.00	38.90	622.40
306	Aufwand Helfer ca.Std.	16.00	17.90	286.40

			ZWISCHENSUMME EUR:	7892.80
			19.00 % Mwst EUR:	1499.63

			ANGEBOTSWERT EUR:	9392.43
				=====

120 Die Abrechnung erfolgt nach Material-
121 und Arbeitsaufwand.

141 Wir hoffen, daß Ihnen unser Angebot zu-
142 sagt und verbleiben mit

Meyer *Elektronic*

Hausgeräte - Kundendienst
Elektro - Installation - Leuchten
SAT - BK - Netzwerk
Mess- und Regeltechnik

Reinhold Meyer, Elmendorfer Str.9, 26160 Bad Zwischenahn

VFL Bad Zwischenahn

Angebot Nr.: 54785

Tel.: 04403-9715-0 Fax : - 17
mail meyer.elektronic@ewetel.net
Ust-IdNr.: DE190255630

Datum:

SEITE: 2

<u>Art.Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Menge</u>	<u>EP</u>	<u>GP</u>
----------------	--------------------	--------------	-----------	-----------

180 freundlichen Grüßen

